

# Naufrage du Prospector 5 : Oligui Nguema exige la vérité

Administrateur LJDP — 25 October 2026 — 4 min de lecture



Naufrage\_oligui

**Le naufrage du Prospector 5, au large de Mayumba, provoque une mobilisation nationale au Gabon. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema exige des recherches intensives et une enquête transparente. Le bilan initial fait état de 110 rescapés et de cinq disparus.**

Le Gabon traverse une nouvelle épreuve après le naufrage de la plateforme pétrolière Prospector 5, survenu samedi 24 octobre 2026. L'accident s'est produit sur le permis Dussafu Marin, au large de Mayumba, dans la province de la Nyanga. Cette installation appartenant à Borr Drilling intervenait pour le compte de BW Energy.

Selon les premiers communiqués, 115 personnes se trouvaient à bord au moment du drame. Parmi elles, 110 ont été secourues, tandis que cinq travailleurs étaient initialement portés disparus. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a exprimé sa solidarité envers les familles concernées.

**Un naufrage survenu pendant les préparatifs de forage**

Les premières informations techniques situent l'accident vers 20 h 37, heure locale, selon les compagnies concernées. La plateforme autoélevatrice effectuait des opérations de préchargement avant le lancement d'une nouvelle campagne de forage.

Selon Borr Drilling, un affaissement du sol marin sous un appui aurait provoqué une perte brutale de stabilité. Ce phénomène, appelé « punch-through », aurait entraîné l'inclinaison puis l'immersion de la structure. Cette hypothèse demeure préliminaire et devra être confirmée par les investigations techniques.

La plateforme se trouvait à proximité de l'installation pétrolière MaBoMo, exploitée dans le cadre du projet Dussafu. BW Energy a confirmé l'arrêt de la production sur cette installation, conformément aux procédures applicables durant les préparatifs. Aucun dommage aux équipements de production ni rejet accidentel provenant de ces installations n'a été signalé.

Les autorités maintiennent néanmoins une surveillance environnementale pour protéger le littoral et le parc national de Mayumba.

### **Oligui Nguema mobilise l'État et réclame des réponses**

Informé du drame, le président Brice Clotaire Oligui Nguema a annoncé suivre personnellement les opérations de secours. Il a ordonné la mobilisation des moyens de l'État, notamment ceux de la Marine nationale.

Dans sa déclaration, le chef de l'État affirme : « Je suis heure par heure l'évolution des opérations de recherche et de sauvetage. » Il insiste également sur la nécessité d'informer prioritairement les familles des travailleurs concernés.

Le président indique s'être entretenu avec le directeur général de BW Energy concernant les moyens mobilisés. Il affirme avoir obtenu des assurances sur la coopération entre BW Energy, Borr Drilling et les autorités gabonaises. Le chef de l'État rappelle également son exigence d'une coopération totale avec les enquêteurs.

« Les Gabonais ont le droit de savoir ce qui s'est passé », déclare le président gabonais. Il annonce que l'enquête du ministère du Pétrole et du Gaz devra établir les causes et les responsabilités. Ses conclusions devront être rendues publiques, conformément à l'engagement présidentiel.

Le ministre Clotaire Kondja a confirmé l'activation d'une cellule de crise associant les principaux acteurs concernés. Cette cellule rassemble notamment le ministère, la Marine nationale, la Gabon Oil Company, BW Energy et Borr Drilling. L'Agence nationale des parcs nationaux participe également au dispositif de coordination.

### **Un bilan humain évolutif et des responsabilités attendues**

Le bilan initial de cinq disparus a connu de nouveaux développements au cours de la journée du 25 octobre. Selon Reuters, un ressortissant indien aurait été retrouvé sans vie, laissant quatre autres travailleurs recherchés. Cette information est attribuée à Sylvain Mayabi Binet, responsable de l'Organisation nationale des employés du pétrole.

Parallèlement, des informations non confirmées officiellement évoquent la découverte de trois corps parmi les cinq personnes initialement disparues. Ces éléments nécessitent une confirmation officielle avant toute actualisation définitive du bilan.

La priorité reste la poursuite des recherches et l'accompagnement des familles confrontées à cette tragédie. Le gouvernement a annoncé un dispositif d'assistance aux proches, en coordination avec BW Energy.

Au-delà des opérations de sauvetage, l'accident soulève des interrogations sur les conditions de sécurité des installations pétrolières offshore. L'enquête devra examiner les opérations de préchargement, la stabilité de la plateforme et les procédures de prévention appliquées. Aucune responsabilité individuelle ou institutionnelle ne peut être établie avant les conclusions des investigations.

Le président Oligui Nguema entend désormais renforcer son exigence de sécurité auprès des opérateurs maritimes. « Ceux qui travaillent en mer pour notre pays doivent pouvoir le faire en sécurité », souligne-t-il.

Le chef de l'État conclut son message en exprimant la solidarité entière de la Nation aux familles concernées. Le naufrage du Prospector 5 constitue ainsi une épreuve humaine, industrielle et environnementale pour le Gabon. Les conclusions de l'enquête seront déterminantes pour comprendre les circonstances du drame et prévenir de nouveaux accidents.